Name of Work: Maintainance of borewells in W.No.14 Bagalagunte, T.Dasarahalli Sub Division

B.R.No 769/30.12.2014

Estimated Cost 10.00 Lakhs

Bill Amount Rs. 984241.00

Date of Inspection 28-04-15.

Observation and Conclusion The above said Work Maintance of bore wells in Ward (14) Bagalagunte T. Dasarahalli Sub-Division has been Shown by the Concerned AE

The above said Work has been inspected along with the Concerned AE

The water supply to the Residents of the Vicinity of the Bore Wells is running Smoothly.

The Concerned AEE is Verified in regard to the Maintainee of the Bore Well.

The Concerned AEE in regard to the "BBMP" is Verified and the Bore wells are functioning Smoothly.

The Work done is Satisfactory.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 073

G.M.MUNIYAPPA
B.E.(ELECT),B.E. (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER(RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Name of work:- Maintenance of Bore well in W-No. 14
Bagalagunte T-Dasarahalli Sub-division

G.M.MUNIYAPPA,
B.E.(ELECT),B.E. (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER(RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

Name of work:— Maintenance of Bore well in W. No. 14 Bagalagunte. T. Dasarahalli Sub division-3

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಪೀಣ್ಯ ಲಗ್ಗುಂಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 073

G.M.MUNIYAPPA,
B.E.(ELECT),B.E. (CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER(RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT